



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:  
FT-210

REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO/CÓDIGO</b>
COLADERA DE ZAMAC	210
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
COLADERA DE ZAMAC CROMADA 4"X4"	CROMO
	<b>CERTIFICADO</b>
	N/A




GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	298 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DIMENSIONES</b>	<b>COTA EN mm</b>
LONGITUD DE LA COLADERA	100.00 mm (4")
LONGITUD DE LA COLADERA	100.00 mm (4")
ALTURA	40.00 mm



CORTE DE LA COLADERA 4X4

**INSTALACIÓN**

1. COLOCAR EL CUERPO DE LA COLADERA PROCURANDO QUE QUEDE AL NIVEL DEL PISO TERMINADO, BIEN FIJA AL CONCRETO Y DIRECTAMENTE AL TUBO DE DESAGÜE.
2. SI SE VA REEMPLAZAR, QUITAR LA COLADERA ANTERIOR, LIMPIAR BIEN DE EXCESOS DE MATERIAL Y COLOCAR LA NUEVA, PROCURANDO QUE QUEDE BIEN ACOMODADO Y FIJA CONCRETO Y DIRECTAMENTE AL TUBO DE DESAGÜE.

<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN</b>	
TAPA	ZAMAC
CAZUELA	POLIPROPILENO
CUERPO DE LA COLADERA	ZAMAC
PALILLO	POLIPROPILENO
CHAVETA	ACERO INOXIDABLE

**CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLADERA**

**NOTA IMPORTANTE**  
VERIFIQUE QUE LA COLADERA QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADA.

**PARA USO DETERMINADO EN**

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

**GARANTÍA**

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

1. PARA EL CAMBIO DE LA TAPA DE LA COLADERA, RETIRE LA CHAVETA DE ACERO INOXIDABLE, quite la CAZUELA DE POLIPROPILENO, RETIRE LA TAPA DAÑADA Y REEMPLACE LA NUEVA.
2. PARA EL CAMBIO DE CHAVETA Y DE LA CAZUELA, SIGA LOS PASOS ANTERIORES Y REEMPLACE LA PARTE DAÑADA.

**RESISTENCIA**

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

**CODIGO DE BARRAS**